## (B) 日本国特許庁 (JP)

# 公開特許公報(A)

10 特許出願公開 昭55—24262

60Int. Cl.3 F 16 H 19/04

庁内整理番号 6361-3 J

昭和55年(1980) 2月21日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 7 頁)

効ラックピニオン歯車装置における2相ラック 支持装置

20特 BZ53-97753

20出

願 昭53(1978) 8 月10日

の発 明

オーストラリア国ニユ

ス・ウエールズ・モスマン・パ ートン・ストリート17 .

アーサー・アーネスト・ピショ

オーストラリア国ニユー・サウ ス・ウエールズ・モスマン・バ ートン・ストリート17

弁理士 浅村皓 外4名 ·理

持装置

. 2. 特許請求の範囲

第 / 及び第 2 の支持部材を有するラックピニ オン歯草装置におけるは相ラック支持装置にして、 前記第1の支持部材はラックの歯面と実質的に反 対側のラック面上に保合する/つ又はそれ以上の とろがり要素を有しており、前記第/の支持部材 は小さな投修力と関連する操縦歯車の無人の即ち 通常の作動モードにおいてラックをしてピニオン と無間傲噛合いをさせるようにはねで押付けられ ており、第2の支持部材はラックの歯面と反対側 のラック面上に係合するも通常は小さな所定の量 の間隙を有するようにされた平面軸受表面と、前 記所定の間隊量を変化させ得るようにした脚節装 位とを有しており、前記第1の支持部材とラック は大きな操縦力を受けた際にはピニオンから離れ、 ラックが第2の支持部材上に係合するようにされ

歯車装置におけるよ相ラツ

ラックピニオン式操縦装置は手動及び動力両型 式の乗用専用操縦装置としてますます広く用いら れるようになつてきている。何故ならはとのよう な操縦装置は構造が簡単で安価であり、又とれ迄 広く用いられてきた一体型循環ポールナット歯車 設置にくらべて剛性に富んでおり、精度にすぐれ ているからである。例えば、ラックとピニオンの 間にがた(間隙)の無い噛合い状態を得るために は通常、以下に説明するように簡単の作動時かな りの単級力が誘起されるにもかかわらずラックに はピュオンと反対側にラック用はね式支持部材乃 至案内部材を配設するととが一般的であつた。

ラックとピニオンの間にがたがあると操縦車輪 の運動が行なわれず、車両が悪路を走行する時に ラックラトルと呼ばれる振動発生の原因となる。 支持部材上に作用するばね力は歯面の領針に帰因 してラックピニオンの間に生ずる分離力に対抗出

特別昭55-24262(2) 少させるので分離力は小さなものとなる。

来るだけでなく、車輪によつてタイロッドを経て

手動操縦関車においては36㎏付近のはね荷重が用いられ、動力駆動歯車においては約18㎏のはね荷重が用いられる。動力駆動式の場合は油圧袋健がラック上の軸線力に対抗し歯面分離力を減

たましか発生しない。

この摩擦力の効果は操縦輪が真直に復帰する能力を低下させるということであり、実際道路の凸凹による振動がなければ前記復帰能力はいたりしてタイヤキャスタカが低い場合には道路「感」は不分なものとなる。このような条件においてはラックの端部に作用する力が2.3~4.5 ㎏ 程度であればもう 選転者はスキッドが開始したとの感触を得てしまうことになる。

他方、例えば!330町の如き極端に大きな力がサスペンションを耐材の摩擦はわずかにしか増大ける操作にかける操縦は車の船果にである。従ってもないは、300倍も大きなの条件にかけるなどである。できなりのできなる。

従来の構造のラック支持装置がこれらの2つの 異なる条件下において作動される時の摩擦の効果 は必要とされる効果に相反するものであり、従つ てこの型式の接続歯事装置の主たる欠点をなすこ とが明白であろう。

設計者によっては運転者に伝達される衝撃力を 減少させるために操縦歯車をゴムブッシュ上に装 着することがある。しかしながら、このような構 造はラックピニオンの利点である操縦の精確さ及 び剛性という特徴を失なり結果となり、従つて望 ましくない妥協策である。 小さなからない。 かな性におけるののでは、 かな性におけるのでは、 がは、 がは、 がは、 がは、 がいいでは、 がいいでいで、 がいいで、 がいいで、 がいいで、 がいいで、 がいいで、 がいいで、 がいいで、 がいで、 が

このような構造の例は米国特許第3×29,389 号明細書に開示されており、数構造においてはラックの裏にはねで押付けられたローラ支持部材が設けられている。しかしながら、この構造は衝撃荷重を抑圧したり、高荷重に耐える十分大きな容

特別 昭55-242.62(3)

量の軸受を配設したりすることには失敗している。 本発明の目的は従来技術の前述の不具合を完全

本発明の目的は従来技術の前述の不具合を完全に実用的を方法で克服しているラック支持装備の構造を提供することである。

ある所定の荷重において、前述のはね負荷とうがり要素はピニオンから離れるように移動し、その結果ラックは前述のわずかの間隙を食つて前記角度方向に傾斜した案内面上に係合することが出来る。かくて衝撃荷重作動モードにおいては平面

従つて高効率乃至低効率作動モードは、荷重が 操縦輪を連転者が運転したためのものかあるいは 道路ショック及びキャスタカから起因するもので あるかによつて適用が区別されることが重要であ

る。操縦歯車にとのような作動判別特性を付与する

には幾つかの方策がある。

第1の方法は2000年では2000年では2000年では2000年では2000年では2000年では2000年では2000年では2000年では2000年では2000年では2000年では2000年では2000年では2000年では2000年で2

とのように配設された操縦歯車の効率はとろが り要素がラックを支持しているような軽荷重の場 合には高いが、衝撃荷重下の如くラックがピニオ ンから離れて平面案内表面がラックを支持してい

軸受が分離力を担持するととになる。

る時には着しく低下する。

前述の場合と同じく、ころがり要素がピニオンから離れてしまり荷重は、「ラックラトル」の如き扱動を受けないように歯面側の傾斜(圧力角)から生ずる分離力に打勝つだけの十分な大きさになければならない。この荷重は一般的には約36kgである。

ころがり要素作動モードにおける効率は出来るだけ高く、平面案内作動モードにおける効率は低くなければならない。しかしながら、もしこの窓が単に操縦歯車の負荷の大きさにのみ依存するのであればこのような装置構造はいまだ不十分である。例えば、すえ切り時においては荷重は高いので効率は選転者の労力を減少させるために高くなければならない。

満足に作動するためには又タックがわずかに自由 転動可能なることが望ましい。このような条件が 満足されない場合には実際上、本発明の満足な作 動に極めて重要な通常モードにおけるラック上の 平面案内面間に微細間隙を得るという特性を選成 することが困難となろう。

本明細書の付図には3角形形態のランクが例示されているが、本発明は転動を可能とする他のより慣用的ランク形状断面例えば丸棒を用いることも可能である。

第2に、分離力の大きさは歯面の圧力角を特に 機能がひんぱんに行なわれ、がた音の発生源にな りやすい中心近くにおいて増大することにより増 大させることが出来る。慣用的には20°の圧力 角が用いられる。しかしながら、このような目的 の歯型は例えばオーストラリア国等許無

462.162 号明細書に記載の如きオリアプルレシオ相互ラックピニオンシステムにおいて偶然用いられており、とのシステムにおいては豊型中心は $30^{\circ}\sim35^{\circ}$  の圧力角を有している。

特別 昭55-24262(4)

最後に、歯のらせん角及びピニオン軸線のラックに対する傾斜角を注意深く選択することにより効率を更に異ならせることが可能である。この現象はラック及びピニオン操縦歯車の設計技術においては周知のことである。

かくて本発明は、解/及び第2の支持部材を有するラックピニオン歯車装置における2相ラック 支持装置にして、前記第/の支持部材はラックの 歯面と実質的に反対側のラック面上に係合する/ つ又はそれ以上のころがり要素を有しており、前

トされ、操縦歯車が大きな力を受けて作動している時にラックの摩擦力を増大させるくさび効果が得られるように配設された平面軸受表面を備えているのが好ましい。

本発明の特性を良好に理解するために以下付図を参照して本発明の好ましい実施例を例示の意味で説明する。

第/図について言及すると、操縦輪を担持している操縦シャフト1はユニパーサルジョイン2を外してピニオン2を駆動していいで7及が回転すると、タイロッド7及が回転するとラック4、タイロッド7及がりたが変動が行なわれる。ラック4は両を右輪9の操縦運動が行なわれる。ラック4は両者をもなびラック支持体6内を骨動してかりによっている。との図では簡明のための軸受を担持っている。

第/図は草岡の正面を眺めた図であり、車輪 8 が上下方向の騒楽移動を行なりとタイロッド 7 は 前記第/及び第2の支持部材の構造は、通常の 小さな操縦力又は大きな力に関連した荷重と増わ する一方、これら支持部材はピニオンの強と増合 う際のラック酸のわずかな整合膜整乃至たわらを 対果ラックがその軸線のまわりをわずかに回いる を対げないようになつているのが好ましい。 更には、第2の支持部材は互いに傾斜してセッ

上が11、下が12で示される個限位置へと屈曲する。通常は一塊片として作られているラック支持体6はばね13により上向きに押付けられてわり、かくてラックは通常の作動においてピニオン2と無関隊の状態で融合つている。

もし図中左側のタイロッドが位置11にあり、 同時に圧縮力を受けているか、又は位置12にあ り引張り力を受けているとすれば、ラック支持体 はばね13の反力に打勝つて下向きに移動してラ ンク4とビニオン2は分離させられる。

タイロッドでは車両の通常の車高において実質的に水平であり従つてラック4と同軸をなし、タイロッドがそのような分離作用を行なり傾向が殆んど無いように配設されている。

第2 図及び第3 図は2 届 ラック支持体の好ましい 称逸を示しているがこれらの図においてはラック支持体は ラック 4 の各例において 2 つの軸 受支 授体 1 4 と 敗支持体 1 4 間におけるローラ支持構造物 1 5 とを有するように構成されている。

ローラ構造支持体15は折り曲げられた帯金キ

特別 昭55-24262(5)

ヤリッシ16を有しており、飲キヤリッジはニードル軸受19上に2つのローラ18を設着している2本のピン17を扭持している。

キャリッジ16は / つ又はそれ以上のリーフは ね20によつて上向をに押付けられており、かく てラック4をピニオン2に緊密に押付けている。

ピニオン2 はハウシング2 2 内の軸受2 1 上に 担持されており、かつらせんピニオンにより生ず る軸級方向力に対抗する図示せぬ付加的スタスト 軸受により担持されている。

ラック支持体14はハウシング22内に密着しており、操縦歯車の組立における低直方向の位置 関節はシュ23を選択してラックと支持体との間 隊(25で示す)が約008mになるようにする ととで行なわれている。

リーフはね20はローラ18とランク4との間に約36㎏の力が加わるように設計されている。 符号26で示されるピニオンのフランクと符号 27で示される歯の傾斜フランクとの噛合い力は ランクをピニオンから離そうとするペクトルを生 する。前述せる如く、との力ははれ20をたわませてラックがローラ18上を自由に移動さるとも得るようにするには一般的に不十分である。も体わずかな何方力が生じてラックと平面軸受支持をしたとしても、こので接触するととはない。しかしながの時間で接触するととはない。しかしなが時間であるととはない。しかいに作用であるとには1420がたわんでラックはばれ20がたわんでラックはばれ20がたわんでラックはばれ20を時にしながら下向きに駆動され、かくて平面軸受支持体14上に担持されることになる。

例示された構造においてラック4は切頭取部を有する2等辺3角形形状の断面を有している。 これらの切頭表面はカープしており、その3角形中心まわりの曲率中心は28に存在する。 ラック支持体14の断衷面はわずかに凸状になつてかる。 典型的には例えば28に曲率中心を有している。 とれら軸受表面の形状により、ピニオン4との階合い状況の変動のため発生するラックの軸級27

のまわりの転動運動が発生しても25 における微 少間隊は乱されるととはなく、又はランクがその ローラ支持体上で自由に往復運動するととが妨げ られることもない。

ラッタが支持体 1 4 の表面上に乗上げた時の高荷重状態においてはくさび効果が得られる。何故ならは支持体表面が互いに傾斜しており、従つて 摩擦力が増大するからである。このくさび効果に より、現行の如くラック支持体 1 4 の近接する軸 受表面間角度が大きい場合にくらべて運転者に伝達される力はより少なくなる。

第4 図及び部 5 図は 2 層ラック支持体の別の構造を示しており、この構造においてはローラはフック各側の相対する表面に保合している。この構造においては平面ラック支持体 3 0 は好ましてはであり、前述のラック支持体 1 4 と同様にラックの各側において保合している。しかしながらこの場合ローラ支持体 3 1 はラック中心線の各側に/個発配数されており、ラック支持体はローラ支持体を符号 3 2 における作動間跛を以つて

収納するため凹みを付けられている。従つてラック支持体30の軸受機固は符号33に示す如き 4つの別個のランドを有している。

軸35はそれらが通常の図示の如き作動位置に ある時、それらは自由位置からたわんで、37で 示されるローラ軸受中心は自由位置において位置 38を占める。 鉄滑された状態において、軸35 は各ローラが例えば36㎏の如き予め設定された力をラックの負近に加えるような釣合い状態にある。との垂直力の上向き成分は互いに60°だけ傾いた傾面を有する3角形ラックの場合/8㎏であり、2つのローラの合計上向き力はやはり36㎏である。

この構造の場合にも、通常の作動位像において 平面支持表面33とラックとの間には館VI図に例 示した如く約0.08年の数少間隙が存在することが望ましい。この数少間隙は操縦関車の超立の験 ナット39を関節して平面ラック支持体をローラ 支持体とともに必要に応じて上下方向に移動させ ることにより散定することが出来る。ナット39 の位置をロックするために適当な装置(図示せず) が設けられている。

との場合もやはりラック4はその軸線のまわりをわずかに転回出来るようになつているのが望ましく、この目的のためにラック支持体30の製面は例えば40の如き中心のまわりで精密に仕上げられている。ローラ31は図示の如く同一目的の

特開昭55-24262(6) ためにわずかにクラウンを設けられている。

とれ数の点に関してはとの別のラック支持体の作動は前述の構造のラック支持体の作動と実質的に同一である。しかしながら、ローラ15は何らの調心作用をもたらさなかつたのに対して、ローラ31はラックをして支持体30内の間限内に調心させる作用を有している。このような構造し、結果的にラック上に大きな何方力が作用する場合に有利である。

#### 4. 図面の簡単な説明

第/図は車両に装着されたラック及びピニオン 操縦歯車の一般的特性を示す概略図であるが、ハ ウジング及び支持構造体は除去されており、同図 は車両の正面から眺めた図である。

第2図はピニオンが第/図の矢印×によって示される方向に交差するラックの長手方向軸線に沿う部分斯面図、

第3四は第2回の設A-Aに沿って眺めた断面図、

第4図はやはり第/図のx方向に眺めた別の実施例の部分的断図図、

第5図は第4図の線A - Aに沿つて眺めた断面図、

第 6 凶は第 4 凶の線 B − B に沿つて眺めた部分 的断面凶である。

18: とろがり要素

4:929

14:平面軸受袋面

2:ピニオン

図面の浄書(内容に変更なし)~~







Fig IV







# 手 続 補 正 沓 (方式)

四前59年// 月/6日

特許庁長官殿

1. 事件の表示

脳的 53 年報作師が タクフちょ リ

2. 発明の名称

ラックピニオン歯阜装置における ま相ラック

3. 補汇をする名

写件との関係 特許出願人

11: IV

氏 松 アーサー アーネスト ビショップ

4. 代 型 人

〒100 東京都平代田区大手町二丁112番1号 新大 年 町 ビル デン グ 3 3 1 地 店 (211) 3 6 5 1 (代 製) (6669) 浅 村 館

5. 補正命令の日付

昭和 53 年 10 月 3/ 日

6. 補正により増加する発明の数

7. 補正の対象

探索のの点 (内容に変更なし)

8. 補正の内容 別紙のとおり



#### 特許法第17条の2の規定による補正の掲載

昭和 53 年特許願第 97753 号 (特開 昭 55-21262 号, 昭和 55 年 2 月 21 日 公開特許公報 55-243 号掲載)につ 発行 いては特許法第17条の2の規定による補正があっ たので下記のとおり掲載する。 5 (2)

Int.C1.	識別記号	庁内整理番号
F16H 19/04		7812-3J
	]	

#### 手統補正醬

昭和59年11月2日

特許庁長官政

L 事件の設示

昭和53 年初作即時 97753 号

2. 発明の名称

ラックピニオン歯車鞍殻における 2 相ラック支持敬疑

3. が正をする者

事件との関係 特許出版人

住 斯

氏 名(名 东)

アーサー アーネスト ピショップ

4. 代 理 人

a or

〒100 東京都千代田区大手町二丁目2番1号 新大季町ビルグング331 旺 昭 (211) 3651 (代表) お

(6669) 浅 氏 名



5. 細正命令の日付

年 月 昭和

- 6. 福正により増加する発明の数
- 7. 相正の対象

明細性の発明の静却な説明の間

図面の簡単な説明の翻



8. 細正の内容 別紙のとおり

9. 添付書観の目録 同時に出駆器変闘求審を提出してあります。

70 ab <

#### (1) 明御告において、

**箱2頁箱20行の「ヲックピニオン」を「5** ックとピニオンと」に訂正する。

**煎3頁餌17行の「手動機縦鍋車」を『手動** 機作式機械鞍器』に、第18行の「動力 昭動線 磨」を「動力取励式機構装置」に、それぞれ灯 正する。

第4 買額 6 行の「動力機作権取」を『動力取 助式機解模位」に訂正する。

原 5 頁版 1 行の「W」を『kq』 kc、 第 4 行及 び無16行の「柳麻」をそれぞれ『朝陰』に、 それぞれ町正し、旅13行の「母双」を削除す

「額6百年11行の「抵枠」を『支承』に訂正 する。

解7 寅第18行の「食つて」を『なくし』に 訂正する。

館8百年2行及び第16行の「歯車」をそれ ぞれ「裝儲」に訂正する。

第9頁第5行の「尙束」を『複型』に訂正す

第16頁第2行の「19」を『18』に訂正 し、第17行の「断姦国」を「断面で見た疫而」 に訂正する。

第19頁第10行の「懶車」を「裝盤」に訂 正する。

**第20頁第4行の「15」を『18』に、第** 13行の「歯車」を『鼓階』に、それぞれ訂正 する。

# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

### **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS

IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES

FADED TEXT OR DRAWING

BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING

SKEWED/SLANTED IMAGES

COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS

GRAY SCALE DOCUMENTS

LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT

REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

# IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.